

كوراتكس ٤٤٨٠

لاصق السيراميك أسمنتي

بودرة تحتوي على الأسمنت وإضافات خاصة تعجن بالماء فقط للصلق السيراميك

١-الخواص : - مقاوم للماء له استخدامات كثيرة في لصلق السيراميك والأحجار و الطوب الخفيف على الأسطح الحجرية المستوية والغير مستوية في الداخل و الخارج كذلك مقاوم لتغيرات درجة الحرارة

٢ - أماكن الاستخدام :

يستعمل للصلق السيراميك في الداخل و الخارج على الأسطح الأسمنتية و المحارة و البلاط الأسمنتي العادي و الموزايكي وما شابه ذلك .

٣ - المواصفات الفنية :

المركب : يحتوى على أسمنت ومواد إضافية لتحسين التشغيل وقوه الصلق ولا يدخل فيه الياف مثل الأسبيستوس و خلافه .

وقت التشغيل : حوالي ٤ ساعات و هذا يعتمد على درجة الحرارة .

وقت التصلب : ٢٤ ساعة يمكن السير عليه .

خواص السطح المراد لصقه : -

- بالنسبة للبياض الأسمنتي ألا يكون عمره أقل من ٢٨ يوم .

- الخرسانات ليست أقل من ٦ أشهر .

- يجب أن يكون السطح ثابت ، نظيف قادر على التركيب عليه .

- يمكن دهان السطح وخاصة المسامي منه بالمنتج قوراسيلر ٤٠٦١ المخفف بالماء بنسبة ١:١ و تركه يجف قبل عملية الصلق .

- بالنسبة للأسطح الجبسية يجب دهان السطح أولاً بالمنتج قوراسيلر ٤٠٦١ بدون تخفيف

الاستهلاك : يعتمد الاستهلاك على طبيعة السطح المراد لصقه بالسيراميك (مستوى أو غير مستوى) و على سماكة طبقة الصلق وفي حالة إستخدام سكينة مشرشة بعمق ٨ مم يكون الاستهلاك في حدود ٤ كجم للمتر المسطح .

٤- الموصفات الفنية :

- ١- يوضع كمية من الماء في إناء نظيف ثم يضاف عليه البويرة مع التقليل بخلط مركب عليه قلاب حتى يصبح في قوام المعجون و صالح للاستخدام بالسكينة المشرشة ويترك بعد التقليل لمدة ٥ دقائق ثم يقلب ثانية و تضبط الزوجة إذ لزم الأمر بالماء .
- ٢- تفرد العجينة على السطح بالسكينة المشرشة لتصبح متحانسة بالمساحة التي تسمح بـ لصق السيراميك دون أن يجف سطح اللاصق . يمكن إختبار جفاف السطح بوضع الأصبع عليه .
حشو الفواصل : يمكن حشو الفواصل بمادة ملا الفواصل من إنتاج الشركة رقم ٤٤٨٥
(أبيض و ملون و بلون الأستمت)
- ٣-- **العبوات :** ٢٥ كيلو في كيس ورق يحتوى على كيس بلاستيك بولي إيثيلين

٦-- التخزين : ١٢ شهر في مكان جاف في الكيس المغلق .

ملاحظات :-

- ١- يجب عدم استخدام اللاصق على أرضيات ساخنه ، مبتهله أو في رياح شديدة .
- ٢- وقت التشغيل بعد الخلط بالماء يعتمد على درجة الحرارة .
- ٣- وقت جفاف السطح للمادة اللاصقة يعتمد على مسامية السطح .
- ٤- يجب عدم إضافة الماء أو المادة اللاصقة بودرة أو معجون على لاصق سبق تحجره .
- ٥- يجب فرد المونة على السطح بالمساحة التي يمكن لصقها دون جفاف سطح المونة .
- ٦- تنظيف المعدات بالماء و يمكن إزالة المونة الجاف ميكانيكيا .